


714A | MULTIMÈTRE



Description :

- Mesure de la résistance interne des batteries.
- Calibre automatique.
- Voltmètre : AC / DC 0 --> 600 V.
- Ampèremètre : AC / DC 0 --> 400 mA.
- Ohmmètre : 0 ? --> 40 M?.
- Test de continuité et de diode.
- Mesure température.
- Rapport cyclique : 5% --> 99% .
- Angle de came.
- Compte tours.
- Fréquencemètre : 1 Hz --> 400 KHz.
- Compatible avec la pince ampèremétrique Réf 711A.P500.

Informations :

	714A
[g]	1354